GRAFATERM ARAMIDA

Descrição do Produto: Luva de segurança, confeccionada em fios de aramida tipo grafatex, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas.

Ref.:	9040 GPA
Linha	Y - Térmicas
C.A.	29.805 (VÁLIDO ATÉ 01/21)
Suporte Têxtil	Aramida e Algodão
Banho	n/a
Acabamento	Overlock
Tamanhos	9
Unidade de Venda	Dúzia / caixa com 120 pares

ATRIBUTOS

- O punho elástico propicia maior segurança para o usuário.
- A forma da luva proporciona maior leveza em comparação com outras luvas térmicas.
- Resistência até 350ºC de calor por contato por até 15 segundos.

SEGMENTOS

Indústria automotiva, cozinhas industriais, siderúrgicas e fundições, forjarias, indústria cerâmica, indústria de vidros, cimento, madeireiras.

ATIVIDADES

Manipulação de objetos quentes, portas de fornos, bandejas, chapas, fabricação de adesivos, manipulação de peças de plástico quentes, trabalho com tubos quentes, trabalho com moldes na indústria cerâmica, trabalho com caldeiras.

LUVAS YELING

FICHA TÉCNICA

Pelugem

Não solta fiapos.

Conforto

Destreza

Marcação

Etiqueta no punho da luva.

Tato

Fibra

A Aramida é utilizada no mundo inteiro por sua resistência natural ao calor e chamas, além de alta resistência a cortes e rasgamento.

Alertas

Essa luva não deve ser exposta ao cloro ou produtos que contenham cloro. O cloro reage com a aramida e a deteriora.

Grafatex

O ponto grafatex cria anéis entrelaçados que armazenam o ar quente, impedindo que ele entre em contato com as mãos do usuário.

Normas Técnicas

EN 388

	Nível
Abrasão (ciclos)	Nível **2**
Corte (método Coupe)	Nível **4**
Rasgo (**N**ewtons)	Nível **4**
Perfuração (**N**ewtons)	Nível **2**

EN 407

	Nível
Propagação	Nível **4**
Calor de Contato	Nível **3**
Calor Convectivo	Nível **4**
Calor Radiante	Nível **2**
Splash	Nível **3**
Metal Fundido	Nível **X**

Higienização

LAVAGEM NÃO RECOMENDADA pois pode alterar as características do produto. Porém se a higienização for necessária, proceder conforme as seguintes orientações:
- Utilizar detergente/sabão neutro.
- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (clorados).
- Lavar e enxaguar em água morna (máximo 40ºC).
- Secar a sombra ou em secadoras a no máximo 40ºC.

OBS.: Caso a luva esteja danificada descartá-la imediatamente.

Armazenamento

Armazenar as luvas em local seco, arejado, sem exposição à luz solar e longe de produtos químicos.

www.yeling.com.br
+55 41 3301 8070